


Описание

Манжеты для свабов- Модель TUF

Конструкция манжеты GE-TUF, благодаря ее внутреннему металлическому усилению, которое поддерживает форму манжеты, делает ее отличным вариантом выбора для глубоких высокотемпературных скважин или для шероховатых и корродированных насосно-компрессорных и обсадных труб. Несмотря на то, что данная манжета является достаточно прочной для больших нагрузок, ее гибкость также допускает использование в условиях незначительных нагрузок.



Чертеж



МАНЖЕТА ДЛЯ СВАБА, GE-TUF

Технические характеристики

Ном. НД (дюйм)	Название и сердечник	НД манжеты	Номер по каталогу	ВД манжеты
2-3/8"	Манжета для сваба со стальным сердечником	1,92"	GE-TUF20	1,08"
2-7/8"	Манжета для сваба со стальным сердечником	2,33"	GE-TUF25	1,34"
3-1/2"	Манжета для сваба со стальным сердечником	2,90"	GE-TUF35	1,34"
4-1/2"	Манжета для сваба со стальным сердечником	3,90"	GE-TUF45	2,43"
5-1/2"	Манжета для сваба со стальным сердечником	4,97"	GE-TUF55	2,43"

Ном. НД (дюйм)	Название и сердечник	НД манжеты	Номер по каталогу	ВД манжеты
1.900" (1-1/2")	Манжета для сваба со стальным сердечником	1,530"	09-1035	0,875"
2.063" (1-3/4")	Манжета для сваба со стальным сердечником	1,630"	12-0430	0,875"
2-3/8" (2")	Манжета для сваба со стальным сердечником	1,935"	090-1040	1,090"
2-3/8" (2")	Манжета для сваба со стальным сердечником	1,530"	09-1035	0,875"
2-7/8" (2-1/2")	Манжета для сваба со стальным сердечником	2,370"	10-1025	1,355"
2-7/8" (2-1/2")	Манжета для сваба со стальным сердечником	2,150"	12-0500	1,090"
2-7/8" (2-1/2")	Манжета для сваба со стальным сердечником	1,935"	09-1040	1,090"
3-1/2" (3")	Манжета для сваба со стальным сердечником	2,940"	10-1030	1,355"
3-1/2" (3")	Манжета для сваба со стальным сердечником	2,725"	10-1035	1,355"
4-1/2"	Манжета для сваба со стальным сердечником	4,000"	11-1015	2,436"
5-1/2"	Манжета для сваба со стальным сердечником	4,960"	11-1017	2,436"